

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „emu2009“ vom 29. April 2021, 11:08

In einem anderen Forum wurde berichtet, dass sich mit der Version F9j USB3 Geräte nicht mehr am TB Port betreiben lassen. Auch fingen bei mir Probleme mit sporadischen Aussetzern beim RME Audiointerface (angeschlossen via USB) an, kurz nachdem ich die aktuellste Version drauf hatte.

Bin jetzt auch erst einmal wieder zur Version F9i zurück gekehrt und mein System läuft auch wieder (danke auch von mir an [@macdream](#) für den Hinweis).

Leider hat diese Version aber einen Bug der bei mir immer dazu führt, dass der Rechner nach dem Einschalten zwei Mal neu startet, nachdem er z.B. über Nacht vom Strom getrennt war (das wurde hier ja auch schon mal angesprochen). Mit Version F9j wurde das Problem behoben aber damit muss man dann wohl leben.