

In Arbeit

MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Mai 2021, 14:26

Einfach unter Bigsur Portlimits raus. Usbinjekt etc deaktivieren und ins Portlimit laufen lassen. Entweder Händisch erstellen oder versuch mal unter Bigsur USBMap dir eine neue USBPort.kext zu erstellen. Danach noch händisch die Typen abändern? eventuell deine EFI auch mal hier rein? und beides geht nicht...entweder usbport.kext und keine ssdts und kein usbinjekt oder ssdts und usbinjekt und kein usbport.kext.