

USB-Mapping: Es werden keine SS-Ports (USB3.0) angezeigt?

Beitrag von „phil48“ vom 11. Mai 2021, 17:38

Ne das "agdpmo=vit9696" ist eigentlich nicht notwendig, hatte das nur ausprobiert ob es helfen könnte. Habe es jetzt mal mit pikera und der neuen DSDT ersetzt aber das hat leider auch nichts geändert.

IOReg ist im Anhang.