

# Big Sur - Black screen bei zweitem DisplayPort-Anschluss

Beitrag von „Justix“ vom 15. Mai 2021, 15:15

```
iMac:~ dev$ ioreg -l | grep "class AppleIntelFramebuffer"
| +o AppleIntelFramebufferController <class AppleIntelFramebufferController, id 0x1000006e9, registered, matched, active, busy 0 (5 ms), retain 10>
| +o AppleIntelFramebuffer@0 <class AppleIntelFramebuffer, id 0x1000006ee, registered, matched, active, busy 0 (156 ms), retain 21>
| +o AppleIntelFramebuffer@1 <class AppleIntelFramebuffer, id 0x1000006ef, registered, matched, active, busy 0 (156 ms), retain 20>
| +o AppleIntelFramebuffer@2 <class AppleIntelFramebuffer, id 0x1000006f0, registered, matched, active, busy 0 (154 ms), retain 17>
```

Die EFIs teste ich jetzt.

EDIT #1: DVI und DP1 klappen bei der ersten EFI.

Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
1	0x05	18	DP	0x00000187
2	0x04	18	DP	0x00000187
3	0x06	18	DP	0x00000187
-1	0x00	0	Dummy	0x00000020

EDIT #2: Alles genau wie bei der ersten EFI.

Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
1	0x05	18	DP	0x00000187
2	0x04	18	DP	0x00000187
3	0x06	18	DP	0x00000187
-1	0x00	0	Dummy	0x00000020