

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „JackGordon“ vom 20. Mai 2021, 14:43

Ich hab das auch mit deinstalliertem Treiber und komplett ohne Anschlüsse an den USB Ports ausprobiert. Leider kommt es da auch vor.

Ich hab auf Reddit von einem Nutzer gelesen, dass er ein ähnliches Symptom hat. Dort hat einer darauf hingewiesen dass es an der RTC liegen könnte.

Ist es sinnvoll wenn ich die SSDT-AWAC noch einbaue bei mir? Was auch noch eine Idee wäre, ist auf IRQ Konflikte zu prüfen. Ich habe gesehen, dass in deiner EFI bereits die SSDT-HPET enthalten ist. Muss ich die evtl. noch nach meinem Build noch anpassen?