

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „krutojmax“ vom 23. Mai 2021, 14:41

Soo, durchgeführt.

Jetzt wurde vorne an den Ports USB3 nicht erkannt und an einigen hinten.

USB2 wurde erkannt.

Durch den Zeitstempel: erst mit USB2 Stick durchgegangen und dann erst USB3.