

# RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „sober11“ vom 24. Mai 2021, 14:26

Den ganzen EFI Ordner inclusive config.plist habe ich mal ursprünglich zur Erstinstallation von Big Sur aus dem Forum hier übernommen (war für genau mein System Z390-A Prime und RX580) damals mit OC0.6.3. Inzwischen hab ich mal auf OC0.6.8. auch nach einer Anleitung hier upgedated (ist ja ziemlich aufwändig, die config.plist mit der sample.plist zur vergleichen, Werte zu verändern, ergänzen...). Wie gesagt, lief mit der RX580 sehr gut. Habs jetzt auch mal zwischendrin mit einer Beispiel config von [Sascha 77](#) von hier: [Asus Prime Z390-A](#) versucht, auch wieder der gleiche Effekt, Bildschirm schaltet aus.

Den POST Error Halt kann man ja im BIOS ausschalten, bin mir nur nicht sicher, ob das sinnvoll ist, den Fehler so zu ignorieren.

hab nun den Screenshot beim Boot:

