

RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „hackmac004“ vom 24. Mai 2021, 15:32

Da ist einiges durcheinander würd ich meinen. enablevectoracceleration gibt's erst seit 069....

Mein Vorschlag, lad dir hier 069 runter. <https://github.com/acidanthera/opencorepkg/releases>

Geh nach dieser Beschreibung hier vor für das upadte und übertrage das meiste aus der config mit der die Karte läuft in die neue sample.plist.

[\[Sammelthread\] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen](#)

Unter PlatformInfo übernimmst du nur das was unter Generic steht.

Danach sollte alles wieder zueinander passen.

Plists lassen sich übrigens wunderbar mit Diffmerge vergleichen, was dir dann bei den nächsten OC updates helfen könnte.