

Property List	Type	Value
#Model	Dictionary	0
#Model	String	0 2021-05-10
#Platform	String	0 ThinkPad T470 6 T800U
#Revision	String	0 OC v009
#Sette Änderung config.plist	String	0 Build 1921 05-05
ACPI	Dictionary	0 6 Subsystem/Firmware
Add	Array	0 12 GUIDs/Elements
Delete	Array	0 2 GUIDs/Elements
Patch	Array	0 12 GUIDs/Elements
0	Dictionary	0 14 Subsystem/Firmware
Base	String	0
BaseSkip	String	0
Comment	String	0 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001
Count	String	0 0
Enabled	Boolean	0 YES
Find	String	0 8 Bytes: 42544948 00790108
Limit	String	0 0
Mask	String	0 0 Bytes
Offset	String	0 0 Bytes
Replace	String	0 8 Bytes: 00544948 00790108
ReplaceMask	String	0 0 Bytes
Skip	String	0 0
SizeLength	String	0 0
Signature	String	0 0 Bytes

Deshalb hatte die Schwierigkeiten das Problem zu erkennen.,

Danke an Alle die geholfen haben, insbs. Erdenwind Inc.