

# Gigabyte Z590 VISION D

Beitrag von „greecedrummer“ vom 27. Juni 2021, 20:30

## Gigabyte Z590 VISION D





Ich wollte auf [Gigabyte Z590 Vision D](#) etas ausprobieren und habe mal den Z490 - G ausgebaut. Hintergrund dieses Projektes war, dass ich mit Boardeigener Hardware arbeite und Software, die es im Netz zur Verfügung steht. Das neueste [Bios](#) ist Pflicht.

Bootloader ist [Open Core](#) immer Nightly. Kexte bitte auch Nightly nehmen, so hatt es mir weiter geholfen, wie immer unseren Kext Updater von Sascha benutzen 😊

Die Vorgehensweise für das [USB Mapping](#) unterscheidet sich Grundsätzlich von den anderen Versionen vom OSX und wird nicht einfacher, dennoch machbar. Ich hatte auf separaten Partition die Big Sur Version 11.2.3 wo nichts kastriert wurde.

Hier kann man Thunderbolt nutzen oder auch nicht, je nach Hardware die man benötigt. Es ist jedoch leicht einzuhalten wenn man die richtige Reihenfolge beachtet.

Zuerst [BIOS Settings](#) wie in Dortania beschrieben setzen.


[USBInjectAll](#) muss trotzdem aktiviert sein für das erste Mapping, dann muss auch unter Kernel - Quirks - **XhciPortLimit** aktiviert werden. Leider sind nur interne USB2 Header auf BOard, externe nur USB 3.2 und USB-C. Wer am Anfang kein USB2 für Tastatur oder Maus nutzen kann, am Besten mit Blauzahn arbeiten.




Der Speedtest ist mit der Intel WiFi Karte gemacht worden, kein Witz!




RJ45 2.5 GBit





[CPUFriendFriend-master](#) sollte auf jeden Fall benutzt werden, habe keine 11. Generation CPU sonder [Intel Core i9-10850K](#) Prozessor, 10 Kerne mit 3.6 GHz, hab es nicht eingesehen für 8 Kerne die 11. Generation zu kaufen. Mag noch so kontrovers diskutiert werden, der Lösungsansatz ist hier wohl Akademisch und Preisleistungstechnisch...



Blauzahn:

IntelBluetoothInjector und

IntelBluetoothFirmware müssen geladen sein um sauber damit zu arbeiten. Habe 0 Probleme auch keine Latenzen.



## Nachtrag 04-07-2021:

### WLAN

Habe aus Kompatibilitätsgründen wieder meine BCM4360 eingebaut. Hier max. 860 Mbit Durchsatz, real ankommend 600 Mbit 5 GHz.

Intel Wi-Fi 6 AX200 ausgebaut. nur gemacht damit macOS 12 nicht auf BT anstürzt, sonst gehen alle Kexte nachweislich perfekt.

2x Intel Ethernet Controller I225-V

es sollten beide Devices

PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x2)/Pci(0x0,0x0)

PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x3)/Pci(0x0,0x0)

der Eintrag device-id F3158680 DATA eingetragen werden, sonst gibt es wenn Netzkabel abgeschlossen ist unberechenbare restarts, oder beim herunterfahren freezes, wenn sogar nicht vorher. Diese Hilfe funktioniert jedoch ab Version macOS 11.3.1 unabhängig welches Board man hat!

macOS 12 Beta

macOS 12 Beta 1 läuft sauber durch wer es noch runtergeladen hat, nicht löschen!

macOS 12 Beta 2 nach zweitem restart, hängt er in der Bootschleife, untauglich.

Thunderbolt 4 geht nicht so wie TB3, auch wenn es über ACPI mit SSDT-TBH3.aml aktiviert wird, verrichtet es nicht seine Dienste.

EFI Opencore 7.1 Stand 04.07.2021

Habe hier zwei unterschiedliche Ansprechungen von System:

EFI mac Pro 7,1 für dedizierte GPU's ohne WEG

EFI imac Pro 1,1 für iGPU und dGPU mit WEG

