

Missing for USBKext bei der Installation

Beitrag von „Horsti“ vom 9. Juli 2021, 15:10

In der config ist er richtig eingetragen und liegt auch im Ordner OC/Kext ...

Wenn ich es richtig verstanden habe scheitert es schon beim Versuch der Neuinstallation.
Eventuell mal einen ander USB Port benutzen. Im besten Fall einen 2.0 .