

Intel Power Gadget macOS - merkwürdiges Verhalten mit BigSur

Beitrag von „schabulske“ vom 10. Juli 2021, 19:28

[LetsGo](#)

funktioniert bei mir ganz normal und lässt sich auch normal installieren und dann nachher über Sicherheit freigeben. Vielleicht hat das was mit [SIP](#) Einstellung zu tun oder so? Damals hatte 5T33Z0 das gleiche Problem und ich habe dann bei mir nachgeschaut was da alles geladen wird und habe dann gesehen das bei mir der Energydriver.kext ganz normal geladen wurde. Daraufhin hat er den dann auch via opencore injected und es hat funktioniert. Aber an was das genau liegt, warum bei manchen ganz normal installiert wird und bei manchen nicht, kann ich dir auch nicht sagen. Unter Monterey konnte ich das IPG auch ganz normal installieren ohne Umwege. Einfach dann auch unter Sicherheit frei gegeben und fertig