

**In Arbeit**

## **Acer TravelMate P633-M Probleme unter Big Sur**

**Beitrag von „xMoon“ vom 22. Juli 2021, 14:54**

Hallo! Danke für die Antwort.

Ich habe bereits versucht, mit der itlwm die Intel zum Laufen zu bringen, geht aber nicht.

USB patching habe ich noch nicht gemacht. Touchpad Tasten gehen auch immer noch nicht (Touchpad funktioniert, die Tasten zum Klicken funktionieren jedoch nicht). Audio geht auch nicht. Kartenleser wird möglicherweise nach dem USB patching funktionieren.. Bluetooth müsste eigentlich funktionieren (mit IntelBluetoothFirmware).. Mit welcher WLAN-Karte müsste ich die Karte austauschen?