

Erledigt

Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530

Beitrag von „grt“ vom 3. August 2021, 10:00

hier noch ein fix für den helligkeitsregler. in der ursprünglichen SSDT-PNLF passte der name der igpu nicht, ist jetzt angepasst. tausch die ssdt aus, teste und berichte bitte.