

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Post by "Teddy07" of Aug 20th 2021, 10:23 pm

Habe das Problem nun weiter hardwaremässig versucht einzugrenzen. Habe zwei genau gleiche Systeme (siehe mein Profil).

Ein System mit FENVI T919 und das andere System mit einem ASUS USB-BT400 USB Adapter Bluetooth 4.0

Es taucht jedoch trotz unterschiedlicher Bluetooth Hardware bei beiden Systemen der selbe Fehler auf:

Versetzt man beide System in den Ruhestand und weckt die System solange die Ventilatoren noch laufen wieder auf, ist alles bestens.

Fährt das System ganz hinunter (Ventilatoren sind nicht mehr am Laufen) und man weckt es wieder mit der Tastatur oder Maus auf, wird weder die Tastatur noch die Maus erkannt und es ist ein Neustart zwingend.

Wer kennt diese Problematik und kann helfen?

Das Problem tritt nicht auf wenn man eine Tastatur oder Maus mit Kabel am USB anschliesst. Muss sich somit um ein Bluetooth Problem handeln. Fehler kommt nur wenn Tastatur und Maus über Bluetooth verbunden sind.

Ich gehe wohl richtig, das es sich hier um einen MacOS bug oder aber einen OpenCore bug handelt.

WER weiss mehr und oder hat das Problem lösen können?