

Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „riddy1907“ vom 22. August 2021, 16:21


Es hat endlich geklappt!

[Zitat von cobanramo](#)

Du hast falsche Einstellungen genommen, und einen UTBMap.kext erstellt, der setzt einen weiteren Kext noch voraus damit es geladen wird.

Gehe in den Einstellungen und stelle um (Option N)

Wenn es nach dem Identifier gefragt wird gib dein SMBIOS typ dort an, siehe meine Portmap Bild beispiel



Klappt!!! Genau das war es. Letztens hatte ich keine Zeit mehr, jetzt konnte ich mich sonntags noch mal hinsetzen und siehe da, es funktioniert!. Habe die beiden USB 2.0 Ports abgeschaltet, kam somit auf 15 Ports. Dann die Kext erstellt und vorher unter Option N die Einstellung geändert. Mit Explorer++ und Propertree dann die config.plist angepasst und es flutscht! Alles unter Windows.

Komme an allen USB 3.0 Ports auf etwas über 400MB/s. Zwar schaffen meine CFExpress Kartenleser und meine Samsung T7 SSD theoretisch über 1000MB/s, aber das ist mehr als in Ordnung.

Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben, die Hilfe von [cobanramo](#) hat am Ende mir die Lösung gebracht.