

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. August 2021, 19:51

Sieht eigentlich gut aus.

Las mal denn BT Firmware Kext weg wenn in Nutzung. Starte dann Windows and danach als Test mit Neustart direkt OSX.

Das ganze kann auch ein Power Problem von USB sein. Hast du eine USB Power SSDT eingebunden?