

Intel NUC6I7KYK Core i7-6770HQ 16GB (Beim Überprüfen der Firmware ist ein Fehler aufgetreten)

Beitrag von „Astral“ vom 26. August 2021, 16:30

Ich habe 2 von diesen NUCs mir der EFI erfolgreich installiert (Big Sur). Das Bild (mit der Maus) habe ich nicht gesehen.

Benutze selber Logitech MX Master 2 Wireless mit Dongel, Bluetooth geht nicht, weil Intel.

Ansonsten kann sein das die Maus vorne war, bei mir gehen die vorderen USB Stecker nicht mit 2.0, muss mann hinten reinstecken. USB 3.0 funktioniert aber.

Ich glaube das Update auf OC 7.2 ist reativ einfach, hatte noch keine Zeit.