

USBMap.kext nach OC update von 0.7.0 -> 0.7.2/3 "defekt"?

Beitrag von „LetsGo“ vom 20. September 2021, 00:33

[RizziCR](#)

Habe zwar den Kext mit einem anderen Tool erstellt, aber bei mir hat sich nach den Updates auf 0.7.2 bzw. 0.7.3 nichts geändert.

Den XHCIPortLimit Quirk hast du nicht versehentlich beim Update aktiviert.

Ansonsten würde ich im Hackintool mal den Besen und refresh drücken um sicher zu gehen, dass die Ports wirklich nicht mehr so erscheinen, wie du sie gemappt hast.

SMBIOS Änderung hast du auch nicht vorgenommen, oder?