

# **USBMap.kext nach OC update von 0.7.0 -> 0.7.2/3 "defekt"?**

**Beitrag von „RizziCR“ vom 21. September 2021, 12:50**

Kleiner Zwischenstand.

Ich habe das USB Mapping neu gemacht. Im Hackintool, werden jetzt die Ports wieder korrekt angezeigt, allerdings fliegen die USB Devices weiterhin raus, sobald ich die "unter Last" setze. Mal direkt mal nach paar Sekunden.

Bin gerade echt was ratlos