

Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Post by "JoPe16!" of Oct 11th 2021, 11:31 am

Hallo zusammen,

ich wollte endlich mal ein ordentliches USB Port mapping machen. Bisher lief alles problemlos und es wurde auch alles erkannt.

Nun war es meine Absicht einen neuen USB Stick mit Installer und aktueller EFI zu erstellen. Jedoch wird der USB 2.0 Stick sehr spät erkannt. Auch das Mounten/unmounten, öffnen, auswerfen dauert ewig. Meine externe SSD (3.0) als Time Machine Backup Platte wird auch sehr langsam erkannt und das Backup schlägt fehl. Die iSight Kamera (2.0) funktioniert hingegen tadellos.

Ich wollte nach diesem Guide Mappen <https://www.youtube.com/watch?v=Obr696NWorl&t=28s>, in der Hoffnung das alles wieder läuft. Aber wie schon geschrieben werden alle Ports als 3.0 angezeigt. Ich denke nicht das dass so sein soll. Kann mir vielleicht jemand helfen?