

Apollo Interface Anschluss


Beitrag von „utilman“ vom 11. Oktober 2021, 23:28

Hab ich mir auch schon gedacht, das auszuprobieren, ich glaube es liegt aber nicht daran weil die Karte ja auch so in Windows erkannt wird und ~~PCI-E glaub auf Auto~~ steht ich schau aber nochmal nach.

Edit: Habe mal auf die von badbrain vorgeschlagene Einstellung gewischt und in Windoofs gebootet aber stets keine Veränderung!

Leider -.-

Danke für den Tipp!



ps: Vielleicht kann [Mork vom Ork](#) ja nochmal schauen warum seine Executable bei uns beiden nicht funzt. Wäre auf jeden Fall nett, finde auf Google keinen Hersteller und keine Anleitung zu seinem geposteten [Bios Flash](#) Programm..

pps: ich habe mal ein Dump vom Chip gemacht von der Maple Ridge 😄 Mal gucken ob ich den Hacken finde der die Karte nicht wie die Titan einbindet.

Chip 1: WINBOND 25Q80DV(SIG) 2048

Chip 2: ATMLH048 2ECL 20481V3

[Gigabyte GC Maple Ridge Rev1 0 Firmware.zip](#)

Im weiteren Verlauf habe ich noch die MD5 Hash von zwei Durchläufen (s.u.)

Hash

