

Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Post by "JoPe16!" of Oct 11th 2021, 5:59 pm

Klingt plausibel. Hört sich schwer danach an das ich den Weg über die SSDT gehen muss.