

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Wolfe“ vom 22. Oktober 2021, 12:58**

Aktualisiert auf Monterey 12.0.1

Texte aktuell

Oberer Ethernetanschluss (Ethernet2, en1) ohne Funktion