

Opencore OSX 10.15 Installation Fehler

Beitrag von „Epich“ vom 26. Oktober 2021, 23:34

[Max](#) Ich habe hier eine Radeon R9 390 verbaut.

5T33Z0 Danke für deine Hilfe!

Bei PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) wird doch auf den Soundchip vom Motherboard verwiesen. Das ist bei meinem (Gigabyte GA-H97-D3H) Realtek ALC1150.

Laut diesem Guide: (<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>)

Müsste dann doch der Wert so wie bei mir: 100001 sein oder??

Ich habe einen i5 4690k verbaut. Dieser gehört zur Haswell Reihe.