

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Harry69“ vom 28. Oktober 2021, 10:56

Ich habe diesen Bluetooth USB Dongle: [Klick mich](#)

Das Update auf Monterey lief bei mir ohne Probleme.

Ich musste lediglich den BlueToolFixup.kext in Version 2.6.0 einfügen und in OpenCore 0.7.4 einpflegen.

Mein System läuft auf SMBIOS iMacPro1,1 tadellos.

Keine Abstürze oder ähnliches.

Auch der Ruhezustand und anschließendes aufwecken funktioniert wie es soll.