

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. Oktober 2021, 23:10

[Zitat von macdream](#)

Die USBWakeup.kext und USBW.aml deaktiviert, wird offensichtlich nicht (mehr?) benötigt. RAM mit XMP Profil 1 auf 2666MHz runtergenommen

Das werd ich in der nächsten EFI-Ordner-Version dann in Kürze auch noch entsprechend ändern und die Anleitung auf einen Hinweis mit dem RAM ergänzen.

Bei meinem eigenen System hatte ich das auch schon länger beides so (hatte nie Probleme mit Sleep und Wakeup, und dass das USB-Gerät-nach Ruhezustand-nicht-richtig-ausgeworfen-Problem sich durch drosseln auf 2666 MHz lösen lässt, war ja bekannt), aber dass sich das zufällig auf Bluetooth unter Monterey auswirkt, war natürlich absolut nicht klar.