

MacPro6,1 - Upgrade von Yosemite auf Mojave - USB 3.0- sowie Lightning-Peripherie funktioniert nicht mehr an Passiv-Hubs

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. November 2021, 00:10

Bei meinem originalen MacPro6,1 mit Catalina kenn ich dieses Problem teilweise auch, aber der angeschlossene Thunderbolt-Hub mit dem größten Teil der Peripherie hat dann eine eigene Stromversorgung und arbeitet tadellos.

Ähnlich ist vielleicht das ständige "Absterben" meines USB-Umschalters für die Tastatur zu bewerten: der geht auch als USB-2-Hub über einen der USB-Anschlüsse am Gehäuse. Und wenn der Rechner länger nur im Hintergrund ohne laufenden Bildschirm und Nutzung der Tastatur arbeitet, lässt er sich nur selten im ersten Versuch schalten. Da schläft der nicht genutzte Schalter faktisch ein.

Von solchen Hackintosh-Forum-Problemen wie der Begrenzung der USB-Anschlüsse über die Software sind Original-Macs allerdings nicht betroffen. Denn sie haben ja nur sehr wenige USB-Anschlüsse.

Wenn Du über die Schirme einen zusätzlichen Hub anschließt, zählt der auch beim Hackintosh extra und wird nicht vom Port-Limit begrenzt. Ob und wie die da dann richtig mit Strom versorgt werden, steht allerdings auch auf einem anderen Blatt..