

# Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 10. November 2021, 22:30

Hallo [apfelnico](#),

vielen Dank für die Antwort.

Ich habe die TB3 TR Karte in den Slot gebaut. Und zwar in den, der näher am



Thunderbold Port ist.

Jetzt bekomme ich eine andere Meldung im System Report:



Im Hackintool wird jetzt auch ein anderer Port angezeigt.

Ich hab dann versucht bei Hackindrom eine SSDT zu erstellen.

Leider ohne Erfolg.

Ich lade hier mal die IOReg Expl Datei hoch (Mein iMac 001.zip).

Der Mac wurde allerdings mit der Hackindrom SSDT in der config.plist gestartet.

Ich starte den Rechner gleich nochmal (ohne SSDT-Thunderbolt) und lad dann config.plist und IO Reg nochmal hoch.



.....  
okay, ich hab den Rechner neu gestartet.

Jetzt wird die TB Karte auch im System Report unter PCI angezeigt:



Anbei die neue ioregexpl. Datei (mein imac 002.zip)

Und zu guter letzt die Bios Screenshots.





Und die config.plist.

Und der Controller ist nicht geflasht. Der ist "ganz normal" gekauft.  
Vielen Dank