

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. November 2021, 12:21

[Zitat von Mork vom Ork](#)

Kann es sein, das der 14-polige Thunderbolt-Header der Karte dafür ausschlaggebend ist

Die "Asus ThunderboltEX 3 TR" ist eine TB3 Titan Ridge, kein TB4 Maple Ridge. Z490 hat doch noch die "alten" fünfpoligen Header?

[Zitat von Kentsoon](#)

Das hier ist jetzt neu dazu gekommen

Nicht beachten, die "ExpressCard" im Systembericht muss auch noch weg.

Edit:

Schon die neue DSDT getestet? (#18)