

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Gabo“ vom 15. November 2021, 11:59

Hi und vielen Dank für die Antworten!

Die UV Aktion habi schon vor Monaten durchgeführt weil ich Mikro-Ruckler hatte.

Das hat das Problem zwar nicht beseitigt (lag an meinem Monitor) aber werde wohl bestenfalls das Netzteil tauschen und lauschen ob das Fiepen genauso vorkommt. Dann dürfte ich das "Wissen der Gewissheit" haben^^

Falls es am Netzteil liegt könnte ich es zurückschicken. Das wurde als sehr leise beworben und war dazu noch ein kleines Schnäppchen. Das schien mir zweckmäßig & zielführend.

So ist das halt mit den ProUsern 🐝