

NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

Beitrag von „user232“ vom 25. November 2021, 07:59

so viel ich noch in Erinnerung habe sollte für Sound via HDMI "hda-gfx" eingetragen werden (siehe Screenshot). Und für Intel-WLAN noch den AirportItlwm.kext hinzufügen.



The screenshot shows a system dictionary entry for the 'hda-gfx' key. The entry is expanded, showing its type as 'String' and its value as 'onboard-1'. The parent entry is 'AAPL,slot-name' with a value of 'Internal@0,31,3'. The dictionary is located at 'PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)'.

~ PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)	Dictionary	0 5 items
AAPL,slot-name	String	Internal@0,31,3
device_type	String	Audio device
hda-gfx	String	onboard-1
layout-id	Data	<01000000>