

Big Sur und USB - was stimmt da nicht?

Beitrag von „Werner_01“ vom 29. November 2021, 17:22

Moin,

ich habe es nicht lassen können und solange gebastelt, bis auf meiner alten Kiste jetzt Big Sur läuft.

Dazu habe ich den Clover-Bootloader von 5070 auf 5140 upgedated, nach Kochbuch die dazugehörigen Änderungen vorgenommen und mit Hackintool einen passenden USB.kext und eine SSDT... erstellt.

Es läuft alles prima, ein paar USB 2.0-Anschlüsse sind unbesetzt, falls ich mal was dazustellen will ...

ABER ... Warum wird alles als USB 2.0 ausgewiesen? Da sind auch USB 3.0 Anschlüsse dabei. An die kann ich sogar SSD-Platten hängen.

Nur müsste da doch USB 3.0 stehen und die passende Geschwindigkeit dazu. Da stimmt doch irgendwas nicht?!?