

# Umstellung Clover auf OpenCore

Beitrag von „skamskam“ vom 5. Januar 2022, 11:52

Ja genau unter Big Sur 11.3. Ich habe mithilfe des von dir verlinkten Tools die funktionierenden USB Ports identifiziert. Dabei wurden nur drei der USB 3.0 Ports erkannt. Die anderen USB 3.0 Ports sowie die USB 2.0 Ports wurden nicht erkannt. Ich habe dann die **erkannten** USB 3.0 Ports ausgewählt und dazu die USBMap.kext generieren lassen. Daraufhin habe ich die USBMap.kext mithilfe der OCAuxiliaryTools in die Kategorie Kexts importiert.