

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „griven“ vom 6. Januar 2022, 07:30

[MacPeet](#) die Reihenfolge die Du gewählt hast passt so 😊

Die Firmware Data muss vor dem PatchRam geladen werden da PatchRam eine Abhängigkeit dazu hat von daher 2 vor 3 ist korrekt. Der Injector bzw. BlueToolFixup davor packen ist ebenfalls korrekt.