

Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Mr_T_aus_B“ vom 3. Februar 2022, 19:29

[Hecatomb](#)



Das hat erst mal geklappt. Für die schnelle Hilfe erst mal ein großes 🙌 Die Sata SSD wird erkannt die interne NVM M.2 nicht. Das ist aber nicht schlimm, da das OSX eh auf der SATA SSD landen soll. 😊

Ich habe wie vorgeschlagen den IntelBluetoothInjector.kext rausgenommen und den BlueToolFixup.kext hinzugefügt und dann meine USBPorts.kext statt der USBInjectAll.kext genommen und natürlich die Option XhciPortLimit wieder deaktiviert.

Das abgespeckte BIOS vom HP Laptop kennt leider keine AHCI Option und die ist wohl auch nur schwer zu implementieren. Habe ich also gelassen.

Die neue EFI habe ich hier angehängt. Ressourcen von oben.



🍏 auch an [OSX-Einsteiger](#) Den Treiber habe ich mal reingenommen. Die NVM SSD wird trotzdem nicht gefunden. Ich vermute, das liegt an der nicht kompletten USB Konfiguration.

Wie kann ich denn jetzt meine USB Ports mit Hackintool konfigurieren? Der Weg über die USBInjectAll.kext ist ja jetzt nicht mehr möglich. Die USBPorts.kext stammt nicht von mir, sondern aus einem Post von einer zensierten Seite 🤔 aus einer EFI für BigSur und ist nicht komplett.

Habe die neue plist mal angehängt und den aktuellen EFI Ordner. Den Resources Ordner weiterhin aus dem Post #1 und den Tools Ordner musste ich auch rausnehmen und habe ihn hier separat hochgeladen. Beide gehören unter OC.

Jetzt fange ich mal an zu installieren und melde mich dann wieder...