

Aorus Pro Z390 mit High Sierra 10.13.6

Beitrag von „estrella“ vom 10. Februar 2022, 16:29

Hallo OSX-Einsteiger,

Danke für den Tipp, habe alles probiert:

- IMAC18,1

- habe beide Updates installiert:

Sicherheitsupdate 2020-005 https://support.apple.com/kb/D...locale=de_DE&locale=de_DE

Sicherheitsupdate 2020-006 https://support.apple.com/kb/D...locale=de_DE&locale=de_DE

-In SLE war dann die kext vorhanden. Dann habe ich laut Framebuffer Anleitung alle in der

hier zu sehenden Liste mit Hackintool erstellten Einstellungen probiert 24 Stück, alle im ENDLOSBOOT... Ich habe mal meine momentan bootbare, aber flackernde Visu EFI in den Anhang gepackt, vielleicht hat noch jemand eine Idee, oder sieht den Fehler den ich mache?

Auch nach Änderung von IMAC18,3 auf IMAC18,1 war im about MAC Bereich immer noch 7MB.

Danke euch im Voraus für jegliche Hilfe!!!