

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 6. März 2022, 20:34

Also, erstens btingt Dir F4 bei Opencore rein gar nichts und zweitens sollte es auch nichts bewirken, ausser die Renames nicht zu laden. Ach ja, auch immer NVRam Reset nach solchen Änderungen.

Du musst die drei Befehle im Terminal eingeben und die Ausgaben hier angeben, damit ich weiß, welche Renames Du brauchst und diese werde ich wieder in deine EFI setzen. Du müsstest am Ende mittels Clover booten und dann F4 drücken. Dabei wird er die Original ACPI Tabellen speichern. Wo kann ich aus dem Kopf leider nicht mehr sagen. Clover ist lange her. Glaube auf der EFI im Ordner ACPI/Origin oder so.

Darüber hinaus bin ich danach für heute leider raus. Quality Time und so 😊

Eine alternative Methode wäre noch diese: [HIER](#)

Das könntest Du mit der EFI mit Renames dann auch noch mal probieren.

Was ich übrigens aus den IOReg brauche ist XHC.

UPDATE: Ich habe mal für Dich eine TestEfi gebastelt. Hier habe ich einfach alle zu erwartenden Ports definiert. Versuche auch mal die. So sollten alle Ports im Hackintool auftauchen und dann entsprechend bearbeiten.