

AQ-107C unter macOS Monterey 12.3

Beitrag von „Aluveitie“ vom 17. März 2022, 08:08

Gibt ein ähnliches Problem mit den I211-AT. macOS 12.3 hat einen neuen, aber noch nicht fertigen Treiber den macOS für den I211 lädt und dann das System zum Abstürzen bringt.

Mit dem boot-arg ``dk.e1000=0`` kann man das unterbinden damit die AppleIGB.kext geladen werden kann.