Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. März 2022, 16:05

Es könnte natürlich auch sein, dass der Inject durchaus korrekt funktioniert, aber dass damit jetzt dieses ungünstige Problem ausgelöst wird:

<https://www.idownloadblog.com/...sues-macos-monterey-12-3/>