

Kein Ton, kein Drucker nach Installation

Beitrag von „Norderstedter“ vom 15. April 2022, 20:01

Kurze Antwort weil noch Besuch da ist: Die config-3 hat nichts geholfen, Ton = Tot. Nebeneffekte (neue EFI und die Big-Sur-Inst.):

- Nach dem Hochfahren kam eine Meldung, das der Computer abgestürzt sein. (Muß nichts mit der config zu tu haben da ich noch an Umstöpseln bei den Laufwerken war).
- Die USB-2-Anschlüsse an der Front gehen jetzt (war bei der 10.13/2020 nicht der Fall)
- Ton-Ausgabe über externen Wandler (Maya 44) funktioniert.

Melde mich morgen wieder...