

Kein Monterey 12.4 update und einige Probleme ...

Beitrag von „maybegeek“ vom 17. Mai 2022, 12:31

Hi,

da hätte ich ein paar Fragen 😊

zu 1.: Wie ist Dein [SIP](#) Status?

Code

1. csrutil status

zu 3.: Hast Du zufällig eine Samsung 970 evo plus? Da läuft was mit Trim schief, deshalb braucht er so lange zum booten. afaik nur mit einer anderen SSD zu beheben. OpenCore hat den Timeout für die Trim Operation beim booten erhöht damit es nicht fehlschlägt. Zumindest hab ich das so verstanden, mich aber nicht weiter eingelesen.

Andere können bestimmt mehr sagen 😊