

# Seltsamer Fehler ausgehend von der SSDT...

Post by "LetsGo" of Jul 27th 2022, 1:28 pm

Achso ja. Hatte verstanden, dass bei der overclocked Variante Sleep/Wake nicht funktioniert. Dann halt mit der Flag `-x 1` die nicht overclocked SSDT erstellen.

Dann wäre hier `plugin-type=1` gesetzt und das X86PlatformPlugin aktiviert. Sieht man schön in der letzten Zeile, dass eben bei der nicht overclocked Variante XCPM deaktiviert ist:



Kannst dann eh leicht mittels IORegistryExplorer.app überprüfen. So siehts z.B. bei mir mit aktiviertem X86PlatformPlugin aus:

