

Neuinstallation Monterey 12.5 Opencore schmiert ab

Beitrag von „HackMaxe“ vom 3. August 2022, 20:03

[Zitat von Hecatomb](#)

dein mapping geht aber nur mit dem ausgewähltem smbios der efi...war natürlich nicht richtige eingestellt !!!!

Kannst du mir das näher erklären ? was muss ich nun tun ? Mit dem GenSMBios nochmal ran ?

Also hab jetzt alle 4 Optionen durch, leider keine Verbesserung.

Habe alle mit den ursprünglichen [Bios Einstellungen](#) und dann noch mit der Empfehlung von Github versucht, auch nochmal bisschen mit rumgespielt.

das Ende ist immer grauer Bildschirm

für [EFI-2 -TEST.zip](#) von msart gibt es einen text

und bei [Hecatomb](#) hab ich mal Video mitlaufen lassen

Lg Max