

Erledigt

Hardware-Kompatibilität | Intel-Setup mit Thunderbolt 3/4 für rund 2'500€

Beitrag von „kaneske“ vom 9. August 2022, 20:01

Nur um es ganz deutlich klar zu stellen. Da liegen 5V am Chip an, egal was ihr tut. 5V ohne Mod. Es ist so, egal welchen CH341 ihr nehmt es bleiben ohne Mod:

5...FÜNF...FIVE Volt.

Richtiges Messen liebe Freunde. Es sind grmpf 5V und das kann den Chip grillen. Der Mod ist leicht, schnell gemacht und sorgt für 3.3V an allen relevanten Stellen gegen einander und Masse.

Glaubt mir das bitte ich hab davon mehrere gehabt und alle hatten diese 5V an den PINs.

Schnell mal nicht gemacht und schwups ist die neue Karte im Eimer.

Kann auch gut gehen, aber ohne Mod ist es Risiko.

Read carefully:

<https://wej.k.vu/electronics/ch341a-mini-programmer-fix/>