

[GELÖST] MSI Z690 Tomahawk D4 BIOS 1.7

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. August 2022, 17:54

So einheitlich getestet. Neues Bios läuft mit den genannten Quirks. Unter Ventura allerdings lässt sich der i225V Anschluss nicht aktivieren. Unter Monterey ja. dk.e1000=0 e1000=0 Einträge funktionieren bei Monterey, jedoch nicht bei Ventura. Es ist irgendwie merkwürdig.

VT-D ist aktiviert im Bios. Wäre mir neu das du dann die Einträge nicht benötigst. Die i225V Anschlüsse sind bekannt das Sie crashen. Daher ja die Einträge dafür.