

USB-Mapping funktioniert mit Monterey nicht mehr

Beitrag von „kaneske“ vom 26. September 2022, 12:23

Die USB Ports werden limitiert nach Controller, daher brauchst du die dann nicht extra mappen. Kannst du auch gut im IORegistry Explorer oder Hackintool sehen.