Komme nicht mehr in den installer von Mac OS Monterey

Beitrag von "GoodBye" vom 27. September 2022, 18:04

SchlepperFahrer

bitte eine komplette Hardware Liste :

Welche NVME bzw. SSD's sind Verbaut? ist da zufällig eine Samsung P991 verbaut?

Zusätzliche PCIe Karten?

USB Stick (Modell und Größe) oder USB Port mal gewechselt?

Manche Ports (USB 2 funktioniert zuverlässiger) oder und Sticks machen genau solche Probleme......

Im Bios muss auch Vt-D Off in den meisten fällen.

P.S.: Bluescreen bei Windows kann passieren dadurch das OpenCore für Apple OSX ander ACPI Daten vorgibt und Windows via OpenCore gestartet wird (wenn ich das so korrekt formuliert habe

Beim erzeugen einer EFI mit OpenCore Auxiliary Tools wird unter NVRAM Add angezeigt das eine andere CSR für OSX 12 eingesetzt werden sollte, warum erschliest sich mir nicht so ganz, hatte aber auch noch kein Z290 mit Skylake CPU.

	Key	Data Type	Value
1	#csr-active-config (SIP enabled)	Data	00000000
2	#csr-active-config (macOS 10.13)	Data	FF030000
3	#csr-active-config (macOS 10.14/10.15)	Data	FF070000
4	#csr-active-config (macOS 11)	Data	67080000
5	#csr-active-config (macOS 12)	Data	EF0F0000
6	ForceDisplayRotationInEFI	Number	0
7	SystemAudioVolume	Data	46
8	boot-args	String	
9	csr-active-config	Data	00000000
10	prev-lang:kbd	String	en-US:0
11	run-efi-updater	String	No