


macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „Technotron“ vom 13. Oktober 2022, 09:07

Es "klappt" mit `dk.e1000=0`, aber nur wenn ich folgenden DeviceProperties-Eintrag entferne. Dann crasht der Computer aber etwa 30 Sekunden nach der Anmeldung:



Wenn ich den Eintrag stehen lasse, bekomme ich kein LAN. "`e1000=0`" funktioniert in keiner Kombination, also weder mit als auch ohne DeviceProperties-Eintrag. Scheint, als wäre I225-V wohl ein wenig problematisch...

Edit: Problem scheint gelöst... nach ein wenig Research `AppleIntelI210Ethernet.kext` gefunden, auf die EFI gezogen und mit "`e1000=0`" funktioniert LAN jetzt mit 2,5gb/s. Bis jetzt keine KP mehr nach der Anmeldung. Danke nochmal!