Asus WS C422 Pro/SE mit OpenCore

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2022, 15:01

92 ist PCI Bus Initialisierung... Nur das nötigste dran lassen und schauen was das ganze verursacht.

Hat mit einmal Clover Bootloader nutzen alles nichts zu tun...

Probier die EFI im Anhang mal... Ist im Grunde deine EFI nur etwas abgeändert!

Sowohl OpenCore als auch die ein oder andere Geschichte entfernt.

Teste via Stick und nicht direkt auf die Platte packen!

Schau mal ob du überhaupt booten kannst, Ton funktioniert (Audio-Midi Settings schauen), sowohl über diesen Mac.